



Warum kommt keine Telefonverbindung zu SAPOS® zustande ?

- Kein GSM-Netz verfügbar
 - Mobilfunkanbieterwechsel in Grenzregionen (Belgien, Niederlande)
- GSM-Modem nicht angeschlossen bzw. nicht ansprechbar
- GSM-Antenne nicht angeschlossen
- Falsche Konfiguration des Rovers
 - AT-Befehle, GSM-Protokoll analog/digital
- Rufnummernübertragung des Handys nicht aktiviert
- Rufnummernübertragung beim Mobilfunkbetreiber deaktiviert
- Sprachrufnummer der SIM-Karte beim LVermA nicht registriert
- Falsche Rufnummer wird übertragen (z.B. Fax-oder Datennummer)
- SIM-Karte durch Büro / Verwaltung abgemeldet
- PIN der SIM-Karte nicht gesetzt oder falsch
- Prepaid-Karte leer
- Erstkundenkredit verspielt
- Akku schwach
- Einwahlnummer in die Vernetzungszentrale falsch
- Verbindungskabel zwischen GSM-Modem und GPS-Empfänger falsch oder defekt
- Bluetooth-Verbindung zwischen GSM-Modem und GPS-Empfänger gestört
- oder
- SAPOS®-Dienst nicht verfügbar